

**Инструкция по обновлению программного обеспечения
«USB-модем «Билайн»» модемов торговой марки «Билайн»,
производства «HUAWEI» модели E3131**



Содержание

1 . Предназначение программы	1
2 . Инструкция по использованию программы	2

1 . Предназначение программы.

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows 7/8/ XP (SP3)/ Vista и предназначена для обновления программного обеспечения модемов Huawei.

С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение модема торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E3131 до версии:

Версия FW: 21.157.31.00.161

Версия SW Win: 21.005.15.27.161

Версия SW Mac: 21.005.15.25.161

ВНИМАНИЕ!

Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения USB – модем «Билайн» модемов HUAWEI E3131 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

2 . Инструкция по использованию программы

Обновление программного обеспечения модема, происходит в 2 этапа:


1. Обновление Firmware модема.
2. Обновление Software модема.

Следуйте ниже приведенным инструкциям по обновлению программного обеспечения.

1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «Билайн» производства «HUAWEI» E3131». В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема. Закройте интерфейс модема **USB – модем «Билайн»**
2. Запустите программу обновления Fw (Download Tool) версии

E3131Update_21.157.31.00.161.B757.exe


В открывшемся окне, нажмите «Начало».




Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

- 1.Выключать компьютер.**
- 2.Извлекать модем из компьютера.**
- 3.Запускать другие программы или приложения.**
- 4.Закрывать программу обновления.**


Будет произведен поиск оборудования.




Дождитесь обнаружения Модема программой и нажмите «Далее»



Процедура обновления займет 3-4 минуты.




Обновление Firmware завершено, закройте программу.



2. Запустите программу обновления Sw (Download Tool) версии
UTPS21.005.15.27.161_MAC21.005.15.25.161_LNX21.005.15.19.161.exe


В открывшемся окне, для инициализации процесса обновления ПО, нажмите **«Начало»**.




Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:

- 1. Выключать компьютер.**
- 2. Извлекать модем из компьютера.**
- 3. Запускать другие программы или приложения.**
- 4. Закрывать программу обновления.**


Будет произведен поиск оборудования.




Дождитесь обнаружения Модема программой и нажмите «**Далее**»



Процедура обновления займет 3-4 минуты.



Обновление завершено, закройте программу.



3. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.